目 次

| 第1章 | こ バッチ晶析とは | 1 |
|-------|--|----|
| 1.1 | バッチ晶析はどのように使われるか | 1 |
| 1.2 | バッチ晶析は何が得意か | 4 |
| 1.3 | バッチ晶析の欠点 | 7 |
| コラ | - ム 1-1 滞留時間分布 | 10 |
| 第2章 | □ 粒径の制御(1)シーディング法 ···································· | 11 |
| 2.1 | シーディング効果とそのメカニズム | 11 |
| 2.2 | 理想成長曲線とシード添加量 | 15 |
| 2.3 | シードチャート | 16 |
| 2.4 | シーディング条件,製品結晶粒径およびバッチ運転時間 | 19 |
| 2.5 | シーディング効果に対する冷却モードおよび | |
| | スケールアップの影響 | 22 |
| 2.6 | 貧溶媒晶析に対するシーディング法の適用 | 26 |
| コラ | ・ム 2-1 平均体積径と体積平均径 | 31 |
| 第3章 | □ 粒径制御(2)温度制御法 ···································· | 32 |
| 3.1 | 簡単な歴史 | 32 |
| 3.2 | 製品結晶粒径に対する温度制御法の効果 | 39 |
| 3.3 | 多段冷却法 | 43 |
| コラ | ・ム 3-1 準安定域 | 48 |
| 第 4 章 | 〕 形状制御, 多形制御および光学分割 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 49 |
| 4.1 | 結晶形状制御 | 49 |
| 4.2 | 結晶多形制御 | 57 |
| 4 3 | 結晶化による光学分割 | 63 |

| 第5章 | 結晶収量の計算および装置設計と生産速度 | 70 |
|-----|--|----|
| 5.1 | 溶解度の測定と表し方 | 70 |
| 5.2 | 結晶理論収量の計算 | 76 |
| 5.3 | 装置容積と生産量 | 79 |
| | | |
| 第6章 | 核化 | 82 |
| 6.1 | 一次核化 | 82 |
| 6.2 | 二次核化 | 90 |
| コラ | ム 6-1 高過飽和では均質核化? | 98 |
| コラ | ム 6-2 均質核化は実現可能か? | 99 |
| | | |
| 第7章 | : 結晶成長 ····· 10 | 00 |
| 7.1 | 結晶成長における3つの速度過程 | 00 |
| 7.2 | 成長速度の定義 | 01 |
| 7.3 | 表面集積過程 | 02 |
| 7.4 | 結晶成長に対する不純物の影響 10 | 06 |
| 7.5 | 成長速度の工学的取扱い 1 | 14 |
| コラ | ム 7-1 不純物の間をすり抜けるときのステップの前進速度 1 | 19 |
| コラ | ム 7-2 成長速度の分散 | 20 |
| コラ | ム 7-3 ΔL の法則 ··································· | 21 |